

Achtung Dusche, bitte stillhalten!

Dresden - Jetzt geht's dem Pferd zu Leibe.

Steinmetz Jens Friedrich (33, Foto) sprühte gestern Wasser in kleine Ritzen der Tier-Plastik an der Carolabrücke und spülte so Schadstellen frei. Ein Kollege schloss die Fugen anschließend mit Mörtel. Die „Fuchs + Girke Bau und



Foto: MÄNNEL

Denkmalpflege“ aus Ottendorf-Okrilla besetzt gegenwärtig kleinere Schäden an den von Bildhauer Friedrich

Offermann (1859-1913) geschaffenen zwei Reiterplastiken aus. Später soll eine umfassende Sanierung folgen.